

Protokol o zkoušce

Datum vystavení

22.2.2018

Projekt

Kotelna Na Balabence 2 - 5x GB162-100 V2

Místo odběru

Na Balabence 2

Datum zkoušky

22.2.2018

Vzorkoval

Marek Pospíchal

Zkoušky provedl

Marek Pospíchal

Zákazník

Výsledky zkoušek

Matrice: **VODA** Název vzorku
čas odběru

Na Balabence 2
zpátečka okuhu
vytápění
11:00

Měřicí přístroj/
titrační sada

Parametr	Jednotka	Výsledek		
fyzikální parametry				
teplota vzorku	°C	25 *	HI98190	HANNA Instruments
elektrická konduktivita	mS/m	35,2 *	HI98303	HANNA Instruments
hodnota pH	-	9,0 *	HI98190	HANNA Instruments
souhrnné parametry				
Tvrdost (přepočten)	mmol/l	0,3 *		
Tvrdost jako CaCO ₃	mg CaCO ₃ /l	32 *	HI3812	HANNA Instruments
anorganické parametry				
chloridy	mg/l	22,0 *	HI3815	HANNA Instruments
kyslík rozpuštěný	mg/l	- *	HI98193	HANNA Instruments
nasycení kyslíkem	%	- *	HI98193	HANNA Instruments
kyselinová neutralizační kapacita (alkalita) pH 4.3	mmol/l	1,4 *	1111090001	Mcolortest
kyselinová neutralizační kapacita (alkalita) pH 8.2	mmol/l	0,8 *	1111090001	Mcolortest

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Symbol “*” u metody značí neakreditovanou zkoušku.