

102 Maxa

Zpráva o kontrole provozuschopnosti požární bezpečnostního zařízení

Periodická provozní kontrola zařízení pro zásobování požární vodou dle čl.C.2.přílohy C k ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou,čl.6.ČSN EN 671-3 a souvisejících předpisů požární ochrany.

A: Kontrola provedena v organizaci : Společenství Nám.Na Balabence 1431-1433,
1438,Praha 9
Nám. Na Balabence 1438
stř.102 190 00 Praha 9
B: Datum provedení kontroly: /doba platnosti kontroly 1 rok/ 30.11.2021

C: Kontrolu provedl pracovník odborně způsobilý, odpovídající za kvalitu provedených prací a provozuschopnost kontrolovaných hydrantů. Byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a původní dokumentací výrobce hydrantů.

D: Požární dokumentace předložena: ne

E: Hydraulické parametry p.v.zjišťovány zařízením:

Zařízením typu CH-III na ověřování tlakových a průtokových parametrů vnitřních -

a/hydrantových systémů se stálotvarou hadicí /ČSN EN 671 - 1, tab.4/

b/hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí /ČSN 671 - 2, tab.2/

Zařízením typu CH-IV na ověřování tlakových a průtokových parametrů podzemních a nadzemních hydrantů v rozsahu podle tab.2 ČSN 730873

F: Zjištěný celkový přetlak a množství požární vody posuzován dle :

minimálních požadavků ČSN 730873 daného typu hydrantu:

25 D --- $p = 0,20 \text{ MPa}$ --- $Q = 0,3 \text{ l.s-1}$

52 C --- $p = 0,20 \text{ MPa}$ --- $Q = 1,70 \text{ l.s-1}$

G: Zdroj vody

a/závislý

druh rozvodu: a/větrový

b/nezávislý

b/okruhový

c/kombinovaný

H: V objektu instalován :

a/ vnitřní požární vodovod

- typ hydrantu : D25

- počet hydrantů : 7

- tlak zvyš. Stanice : -

b/ nezavodněný požární vodovod /suchovod/

c/vnější požární vodovod

- typ hydrantu : -

- počet hydrantů : -

tlak zvyš. Stanice : -

NP - Nadzemní podlaží PP - Podzemní podlaží TZ - Tlaková zkouška
H - Hadice P - Proudnice V - Ventil S - Spojka R - Redukce

TZ - Tlaková zkouška

R - Redukce

Dle ČSN EN 671-3, čl. 6.2/periodická revize a údržba hadic/se mají všechny hadice 1x za 5 let přezkoušet maximálním pracovním tlakem 1,2 Mpa.

Závěr

z provedené kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení,
provozní kontroly zařízení pro zásobování požární vodou dle čl.C.2. přílohy
C k ČSN 730873 PBS.Zásobování pož.vodou,čl 6.1.ČSN EN 671-3

a/Závady ovlivňující použití při hasebním zásahu :

Vchod 1438

Hydr.č.2,3,4 - nízký /neměřitelný/ tlak požární vody

b/ Ostatní závady:

Nebyly zjištěny.

Závěr :

Zjištěné závady neprodleně odstranit!

Vybavení hydrantových skříní odpovídá ČSN 730873.

Hydrantový systém je omezeně provozuschopný /viz výše zmíněné
zjištěné závady/.

Termín příští kontroly: listopad 2022

Kontrolu provedl : Vratislav Futera
Okružní 295/11
Litoměřice

